


12. INSERÇÃO DE EIXOS - GRELHAS




Para abrir a janela **Definições dos Padrões do Elemento Grelha**, duplo clique na ferramenta **Grelha**, localizada em **Documentação**, na coluna da esquerda.



Na janela **Definições dos Padrões do Elemento Grelha**, as duas primeiras abas são referentes à graficação da Grelha em planta e em corte/elevação, respectivamente.


LINHA DE GRELHA

A **primeira** opção deixa somente as bolinhas do canto da grelha visíveis. A **segunda**, deixa visível a bolinha com um risquinho. A **terceira**, deixa eixo interligando-as.




Já na aba **Regras de Nomeação**, podemos escolher os sufixos de nomeação de cada linha da grelha (horizontal ou vertical). Nas duas abas seguintes, ficam opções de graficação, sendo a primeira em relação ao marcador e a segunda em relação ao texto.

Em **Visualização 3D**, podemos selecionar se a grelha aparecerá no ambiente 3D ou não, além de podermos modificar seus parâmetros de visualização neste ambiente.



Com as definições prontas, podemos começar a desenhar as linhas da grelha.

Ao entrar no corte veremos a grelha de acordo com as configurações pré definidas, além de uma cota automática.



Essa cota automática não é modificada na grelha, mas sim nas **Definições do Corte Selecionado** (selecione a corte, pressione (Ctrl + T) e vá até a aba **Ferramenta Grelha**). Nessa aba, podemos habilitar/desabilitar a Grelha no corte, além de habilitar/desabilitar as cotas automáticas.